

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図



地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	樹徳	横断歩道がない..。児童は左右確認を十分しながら横断をしているが、交通量が多く、スピードを出している車もあり、非常に危険である。	【警察】 停止線の修復 【市】 外側線引き直し	○	
2	樹徳	信号機はあるが、交差点にもかかわらず、横断歩道が2か所しかなく危険である。、進入車両も多い。	【警察】 横断歩道の新設 横断歩道の引き直し	○	
3	樹徳	横断歩道はあるが、非常に交通量が多く、スピードを出している車も多く危険である。また交差点への進入車両も非常に多い。	【市】 路面標示の設置 【学校・地域】済 横断旗の設置	○	【警察】 信号機の設置を公安委員会に上申中
4	樹徳	道路が狭く、歩道もない。車が1台通るとよける場所も狭く危険である。	【学校・地域】 地域見守り活動	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
5	樹徳	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	



# 樹徳小学校

凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

