

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	光	交通量が多い。横断歩道がない。	【警察】済 横断歩道の新設 【市】 整備予定路線の改良		【市】 都市計画道路 鷹取本庄線
2	光	道路が狭く交通量も多い。道路標識が見えにくい。	【警察】済 規制標示の撤去 【市】 路面標示設置 整備予定路線の改良		【警察】 30キロ規制解除 【市】 都市計画道路 鷹取本庄線
3	光	水路に転落防止が付いていないため危険	【市】 転落防止柵	○	
4	光	陸橋に手すりがない	【県】 陸橋に手すり設置		2020年度(令和2年度)通学路合同 点検箇所。次年度も継続してい く。
5	光	歩道に草が伸びて、通行の障害になっている。	【学校・地域】 業者へ草刈り依頼	○	


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	光	カーブミラーから歩行者が見えにくい。	【市】 カーブミラーの角度調整	○	※対策内容に誤りがあった。 (誤)路面標示の設置 路側帯のカラー化
7	光	歩道・車道ともに細い。児童が歩いても、大型車やバスはスピードを緩めることなく、通過していくため、大変危険。	【警察】 パトロールの強化	○	
8	光	改善後、気を付ける人が増えたが、信号無視、パイプガード、ガードレールに飛び込む車が後を絶たない。	【警察】 パトロールの強化	○	草戸大橋の架け替え工事の供用開始を待つ。
9	光	カーブがきついため、緑ライン内に膨らんで通行する車が多い。	【市】 ポストコーンの設置	○	
10	光	グラウンドに植えてあるカイヅカの木のが大きく見通しがわるいため、人目につかない。	【学校・地域】 通学路の変更	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
11	光	交通量が多い。歩道がないため危険。	【市】 路側帯のカラー化	○	
12	光	転落の危険がある		/	通学路外
13	光	歩道がないため危険	【市】 歩道整備		都市計画道路鷹取本庄線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

光小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

