

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	福相	ガードレールが途切れている		/	地域要望により、子どもの淡水魚観察用に階段を設置した経過がある。 初期の目的の達成のため、「転落防止柵」の設置は困難と判断。
2	福相	塗装がはがれている	【市】 外側線の引き直し 舗装の補修 ガードレールの延長		
3	福相	陥没して、凹凸あり。	【市】 舗装の補修		
4	福相	土砂崩れの恐れあり。	【学校・地域】 草刈りの継続実施	○	
5	福相	道路路肩の悪化により車の離合が難しい。	【市】 舗装の補修		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図


地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	福相	才町公会堂から東へ向かい横断する際、見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの新設	○	
7	福相	飛鳥苑からおだストア方面へ横断する際建物の陰となり危険である。	【県】 歩道整備 【学校・地域】済 のぼり旗の設置		【県】 一般県道福田戸手線 関連路線整備による交通量の軽減
8	福相	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		
9	福相	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		
10	福相	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
11	福相	近江電設方面からくる車が見えにくい。	【市】 路肩整備・道路拡幅・舗装補修 道路反射鏡設置 【学校・地域】 足形マークの設置	○	地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
12	福相	草が生えていたら溝が見えないので、車が通った時にどこまでよければいいのか分からない。	【市】 路面補修 路肩補修	○	地元関係者の同意が必要 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
13	福相	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。スピードを出す車が多い。	【市】 水路・側溝の蓋がけ 歩道橋の設置		市道 下有地御幸幹線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
14	福相	道路が狭い。交通量が多い。歩道等の境がない。	【市】 道路改良工事		市道 福田1号幹線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続



# 福相小学校



凡 例	
● —	学校からの要望点検箇所
—	小学校区の境
—	通学路
■	小学校
- - -	整備予定路線

