

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	御幸	自動車による轍が深くなっており、雨天時に水が溜まり、信号を待っている児童の列に大きなしぶきが降りかかる	【県】 舗装補修等 (穴埋め含む)		
2	御幸	陸橋上の通路及び階段に水が溜まり、冬季は凍結し児童が滑って負傷している。 階段の滑り止めが緩んでいる。	【県】 舗装補修等 (穴埋め含む)	○	滑り止め補修実施。 階段の水たまりについては、凍結防止剤を歩道橋下に置くなどして対応。
3	御幸	自動車による轍が深くなっており、雨天時に水が溜まり、歩道を通行中の児童の列に大きなしぶきが降りかかる	【県】 舗装補修等 (穴埋め含む)		
4	御幸	道路上のアスファルトに段差が生じており、つまずいて負傷する児童が出ている。	【県】 舗装補修等 (穴埋め含む)		2020年度完了予定
5	御幸	道路標示上の一部が低くなっており水が溜まりやすく、冬季は凍結し、児童が滑って負傷している。	【市】 舗装補修等 (穴埋め含む)	/	
6	御幸	交通量が多く危険。特に、朝は通勤車両の抜け道としての利用が多いため、歩行者と車両の区別が必要。	【市】 路側帯カラー化	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	御幸	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
8	御幸	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
9	御幸	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
10	御幸	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
11	御幸	水路へ転落の恐れがある。	【市】 調整中→地域の同意が得られないため、これ以上の対策は困難	/	市道 御幸105号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

御幸小学校

