



# 加茂小学校(1)



# 加茂小学校(2)

凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
加茂	1	2018	道幅が狭い道路で、車がスピードを出し、歩道もないため危険を感じる。	対策可	【市】 対応完了 路面標示(児童注意)の設置 【県】 関連路線整備(歩道整備)による 交通量の軽減	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号2]  (国道182号線下加茂工区関連) 2025年度工事完了予定
加茂	2	2020	国道の迂回路となり、車がスピードを上げて通行するので危険を感じる。 また、600mほど細い直線道路が続くため、車回避場所や水路の蓋が欲しい。	対策可	【市】 外側線・グリーンベルトの設置 転落防止柵の設置(転落箇所の み)	点検内容がすべて対応完了	【学校・地域】 土木常設員より、2021年1月に ガードパイプを、また、3年計画で スクールゾーンを設置予定との 報告あり
加茂	3	2020	大きい道路の信号が赤になると、近道になるため、急に車がこの細い道に進入して来るので、歩行中の児童が危ない。	対策可	【学校・地域】 通学路の変更	点検内容がすべて対応完了	横断歩道設置を希望する場合、 地域の意見を集約したうえで、地 域から警察に要望する
加茂	4	2020	点滅信号を見落としがちな車が多い。4km以上も続く直線道路のため、スピードを出す車が多い。大型トラックなど車の交通量も多い。	対策可	【警察】 対応中 取締りの実施 【県】 対応完了 路面標示の設置 【学校・地域】 対応完了 見守り指導の実施	対応中	(加茂油木)加茂診療所前交差点  【学校・地域】 見守り指導は適宜実施中