


# 西小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
西	1	2020	道路がクランクとなっているため、自動車・自転車・歩行者等が対面する相手を見通すことができず、大変危険である。2018年度の要望で、道路幅を示すラインと対向車注意の道路標示はなされたが、あまり効果を発揮していない。徐行や通学路である旨の表示があった方がよいのではないかと考える。	対策可	【市】 ドット線の設置 路面標示(減速)の設置	点検内容がすべて対応完了	
西	2	2020	交通量の多い国道2号線の橋である。事故の影響なのかガードレールが破損したままになっており、児童の登下校上大変危険である。	対策可	【国】 柵の修復(交通事故の原因者対応)	点検内容がすべて対応完了	