

| 学校名 | 位置 図番 号 | 通学路 点検年 度 | 危険内容 | 対策可否ス テータス | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|-----|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---|--------------|----|
| 霞 | 1 | 2021 | 集合場所のフェンスが腐蝕している。 | 対策不可 | 【市】 担当課(公園緑地課)が現地確認したが、修繕等が 必要な状況ではないため | 点検内容がすべて対応完了 | |

霞小学校

