

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
西深津	1	2021	横断歩道はあり、ポールも設置してもらっているが、通行量が一定程度あるため、登下校の際に危険を感じることもある。登下校時の見守り指導を継続している。	対策可	【学校・地域】 標示看板の設置 →交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	
西深津	2	2021	5本の道路が交わっている交差点で、特に登校時、通勤の車の抜け道になっていて、児童が横断する際に危険を感じることもある。	対策可	【学校・地域】 通学ルートの変更(一部を左側通行に変更) →交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	ルート変更の結果を踏まえて、外側線を広げて引き直すか検討する
西深津	3	2021	交差点になっているが、信号も一時停止の表示もなく、児童が横断する際に危険を感じることもある。	対策可	【学校・地域】 昇り旗の位置変更 →交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	主従明確な道路で、ドット線・交差点マーク・ストップマークは設置済み

西深津小学校

