


# 鞆の浦学園



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



縮尺 1 : 5895  
100 50 0 100 200

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
鞆の浦学園	1	2022	児童が坂道を下りてきた際、三叉路右手から来た車に気づきにくく、車からも児童が見えにくいいため、スピードを落とさず通過することがあって、危険である。	【市】 路面標示の設置 【学校・地域】 対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	一部対応完了	
鞆の浦学園	2	2022	坂道を上がった場所のT字路のため、車両から児童の姿が捉えにくい。	【市】 路面標示の設置 (児童横断注意、交差点マーク)	全て対応完了	この地域は、舗装を全面的にやり替える路面標示の設置時期については調整が必要
鞆の浦学園	3	2022	三叉路にある門で、児童が止まって待っていると、車からは見えにくく危険である。 右左折車の巻き込みが心配である。	【学校・地域】 地域・保護者への啓発(対策中) 児童生徒への交通安全教育の実施(対策完了) カーブミラー設置についての協議	対応中	
鞆の浦学園	4	2022	道幅が狭く、児童が歩行している時に、車が通ると危険である。 特に、傘を差していると、ぶつかりそうになることがある。 青色路線に記された標示通りに、車が海側から近づいて来ると、黄色矢印の箇所にいる児童に気づきにくい。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	