



# 引野小学校

凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



縮尺 1 : 6484





学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
引野小	1	2022	側溝のコンクリートの蓋が、劣化により割れている。 グレーチングも変形していて、登校中につまづく恐れがある。 通学路脇の側溝が深く、落ちると危険。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施（対策完了） 所有者への修繕依頼（対応中）	対策内容決定	
引野小	2	2022	マンションから店舗にかけての横断歩道に信号機がないので、車が止まってくれず渡りにくい。 また、東郵便局側には横断歩道がないので、危険。	【警察】対応完了 信号機の設置検討 【学校・地域】対応中 通学路変更の検討	一部対応完了	【警察】 信号機設置については、条件を満たす場所として県警本部に報告済。設置の可否は本部決定。 時期は未定
引野小	3	2022	会社間の交差点に横断歩道が無く、2号線の信号が青の時は、車のスピードが速くなって危険。 また、店舗方面に向かう道は抜け道になっているようで、車のスピードも速く危険。	【学校・地域】 通学路変更の検討	検討中	
引野小	4	2022	東福山駅から2号線を挟み、南に向けての歩道の整備がなされているが、2号線から南10mの区間は未整備のままである。 歩道の幅もこの区間は狭く、電柱等もあるため歩行しにくい。 溝の蓋もなく危険。	【市】 歩道拡幅を含めた道路改良	対策内容決定	
引野小	5	2022	車1台しか通れない道幅で、歩行者は車が来る度、引き返さないといけない。 また、道の西側は柵がないため、大変危険。（梶島山会館側より山に向かう道）	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	