



宜山小学校(1)



宜山小学校(2)



| 学校名 | 位置図 番号 | 通学路 点検年度 | 危険内容 | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況 ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-------------|--|--|---------------|---|
| 宜山小 | 1 | 2022 | 日中、上下線とも交通量が多い。 道路が狭く、カーブもあるため、歩行中の児童の安全面が心配である。 | 【学校・地域】 通学路の変更 土地所有者への声掛け（樹木伐採） | 全て対応完了 | <通学路の変更> 迂回ルートに変更するか、学校と保護者で検討中 →現時点では変更しないこととした <土地所有者への声掛け> 自治会から土地所有者へ働き掛けて、樹木伐採の協力を仰ぐ →樹木は今後も育つため、継続は必要。 |
| 宜山小 | 2 | 2022 | 歩道と田の間にある溝に側溝がないため、児童が歩行時、溝に落ちる危険性がある。 | 【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施（対策完了） ストップマークの設置 | 一部対応完了 | |
| 宜山小 | 3 | 2022 | 民地（通称：どんぐり山）が崩れかかっており、危険である。 | 【学校・地域】 土地所有者への声掛け | 対応中 | |
| 宜山小 | 4 | 2022 | 宜山小学校南交差点に信号機が設置されたことで、通学路を変更した。 ただし、劣化未舗装箇所があり、地域の方からも対策の要望が出ている。 通学路安全対策で、舗装のやり直しの再要望。 | 【市】 路面等舗装補修 外側線の修復 グリーンベルトの設置 | 全て対応完了 | |
| 宜山小 | 5 | 2022 | 舗装が剥がれ 凹凸が10箇所あった状態。 通学時に転倒の恐れあり。 （応急的に、エムコールにて補修対応済み） 通学路安全対策で、舗装のやり直しの再要望。 | 【市】 路面等舗装補修 | 対応中 | |
| 宜山小 | 6 | 2018 | 水路に転落の危険がある。 | 【市】 転落防止柵の設置 | 対応中 | 2018年度(平成30年度)からの継続[2020点検箇所番号21] |