


緑丘小学校



| 凡 例 | |
|-----|--------------|
| | 小学校の点検・対策箇所 |
| | 中学校の点検・対策箇所 |
| | 小学校区の境界 |
| | 通学路(小学校) |
| | 小学校 |
| | 中学校 |
| | 検討路線(整備予定路線) |



| 学校名 | 位置図 番号 | 通学路 点検年度 | 危険内容 | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況 ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-------------|---|---|---------------|---|
| 緑丘小 | 1 | 2022 | 交差点手前に、「止まれ」の標示がない。 今まで、事故も起こっている。 交差点右手の角に家が建ち、今まで以上に死角に なっている。 | 【警察】 交通量を調査して対策検討 →一時停止線の増設 | 対策内容決定 | |
| 緑丘小 | 2 | 2022 | 狭い道路で、スピードを出す車が多い。 また、横の道路から車や自転車が飛び出すことがあ る。 | 【市】 外側線の新設 | 対策内容決定 | |
| 緑丘小 | 3 | 2022 | 信号機のない横断歩道で、視界が悪い。 交通量も多い。 | 【警察】 信号機設置について、県警本部へ要望する | 全て対応完了 | 【警察】 西側で歩行者が横断を待つ場所の確保が必要 信号機設置について県警本部に報告済み ※県警本部対応時期は未定 |
| 緑丘小 | 4 | 2022 | 変則十字路のため、見通しが悪く危険。 | 【市】 外側線の引き直し | 対応中 | |
| 緑丘小 | 5 | 2022 | 交通量が多く、危険である。 | 【警察】 信号機のある横断歩道に隣接する信号機のない横断 歩道を廃止し、横断場所を集約する | 対応中 | 【警察】 地元への周知を始める |
| 緑丘小 | 6 | 2022 | ブロック斜面が死角になり、危険である。 白線が消えかけている。 | 【市】 外側線の修復 【学校・地域】経過観察 通学路の変更→検討した結果、経過観察 | 対応中 | 通学路の変更については、検討の結果、変更す ることにより危険になる可能性もあるとし、経 過観察することとした。(2023.12末時点) |
| 緑丘小 | 7 | 2022 | 塀で死角になっており、危険である。 | 【市】 外側線の引き直し | 検討中 | |