

事故届出書

記入例

2020年 4月 3日

福山市上下水道事業管理者 様

住所 福山市〇〇町△番×号
 名前又は法人にあっては 福山株式会社
 その名称及び代表者の名前 代表取締役 福山 太郎 印

事故の状況及び講じた措置について、下水道法第12条の9第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

事業場の名称		福山株式会社 第1工場			
事業場の所在地		福山市〇〇町△番×号			
事故発生施設管理責任者 (事故の問合せ先)		名前	福山 次郎		
		部署	第1工場長		
		電話	084-955-1142	FAX	084-955-4999
		メールアドレス	〇●〇□■@△▼□■.c o. j p		
事故状況	事故発生日時	2020年 4月 2日 (木) 10時 00分			
	事故発生の施設名	福山株式会社 第1工場 排水処理施設			
	事故の発生場所	pH調整槽の薬品注入配管			
	事故発生原因	自然災害・施設老朽化・施設(設備)故障・操作ミス (その他 (維持管理不良))			
	事故の概要	作業員が定期的な水質測定(パックテスト)を実施、六価クロムが0.5mg/Lを超えていることを確認した。直ちに排水処理施設の運転を停止し、施設を点検した。pH調整槽の薬品注入配管の詰まりを発見した。			
	下水道施設に流入した有害物質等と流入量(推定)	物質名	流入量	濃度	
		六価クロム	500L	5mg/L	
	講じた措置(応急措置)の内容	・放流を停止し、排水処理施設を総点検した。 ・薬品注入配管の詰まりを発見し、除去した。 ・施設内の排水を調整槽に戻し、再処理を行う。 ・放流槽の六価クロムが基準値内になるまで再処理を継続する。			
事故対応関係機関連絡先	・警察 () ・消防 () ・環境部局 (福山市環境保全課) ・河川管理者 () ・その他 ()				
添付図面	① 有害物質又は油の流出経路 (事業場平面図に明示) ア 事業場から下水道 イ 事業場における事故発生施設からの流出経路 ② 事故発生施設の構造図 ③ その他 (排水処理フロー図)				
備考					

※ 記入欄が不足する場合は別紙に事故状況を記入し添付すること