

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	旭丘	5つの方向から伸びた道路が交差している。	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 外側線, 減速ドット, 路面表示, ポスト コーンの設置 薄層舗装	○	
2	旭丘	幅の広い道路が交差しており, 一方が坂になっていて車がスピードを出しがちである。	【市】 交差点クロスマークの設置	○	

# 旭丘小学校

