


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	大津野	通学時に交通量が多い。見通しが悪い。路肩がせまい。		/	他事業の中で対策を検討・実施する。
2	大津野	交通量が多い。道路が狭い。側溝への転落の恐れあり。		/	転落防止柵を設置済
3	大津野	歩行者スペースが狭い。道路が狭い。アスファルトとコンクリートと土の段差があって転倒の恐れあり。	【市】 外側線の設置	○	
4	大津野	交通量が多い。道路が狭い。横断歩道の位置がずれている。		/	他事業の中で対策を検討・実施する。
5	大津野	交通量が多い。道路が狭い。側溝への転落の恐れあり。	【市】 区画線(外側線)の引き直し カラー舗装(緑)の新設 ポストコーンの移設 他路線の整備による交通量の軽減	○	市道幕山台大門幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続
6	大津野	歩行者スペースが狭い。道路が狭い。アスファルトとコンクリートと土の段差があって転倒の恐れあり。	【市】 区画線(減速破線)の新設 区画線(外側線)の引き直し 他路線の整備による交通量の軽減	○	市道幕山台大門幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
—	大津野	抜け道として利用している車が多く、スピードを落とさず入ってくるため危険。	【市】 路面標示	○	生活道路対策エリア

大津野小学校



生活道路対策工区
大津野小学校地区

凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

