

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容 | 事業主体・対策内容 | 実施済 | 備考 |
|------|-----|---|--|-----|------------|
| 1 | 金江 | 沼隈世方面から来る車のスピードが速いので、危険。 | 【県】 交差点マークの設置 転落防止柵の設置 【学校・地域】 標示看板の設置 | ○ | |
| 2 | 金江 | 農免道路や沼隈世方面から来る車のスピードが速いので、危険。 | 【県】 ドット線(外側)の設置 | ○ | |
| 3 | 金江 | 通行する車を除けるなどで、川に転落しそうになることがある。 | 【市】 転落防止柵の設置 | | 2020年度完了予定 |
| 4 | 金江 | 車は、一旦停止をするが、自転車が確認せずに交差点に入ることがあり、危険。 | 【市】 路面標示の設置 【学校・地域】 登下校指導 | ○ | |
| 5 | 金江 | 車の通行量が多く、道路が狭い。車の進入口には、どこも「止まれ」「減速」等の路面標示があるが、まだ、児童と接触の危険がある。 | 【学校・地域】 通学路の変更 | ○ | |

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容 | 事業主体・対策内容 | 実施済 | 備考 |
|------|-----|----------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 6 | 金江 | ガードレールが途中でなくなり、高さが2.5mほどあるため、危険。 | 【市】 転落防止柵の設置 | ○ | |
| 7 | 金江 | ・ガードレール等がなく、川へ転落する危険がある。 | 【市】 転落防止柵の設置 | | 広島県との協議が必要 |
| 8 | 金江 | 水路に転落の危険がある | 【市】 転落防止柵の設置 | | |

金江小学校

