

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	蔵王	・見通しの良い下り坂で、車がスピードを出しすぎるため、歩行者が危険である。 ・側溝がせき止められているため、大雨時に側溝から水があふれて歩行が困難になる。	【市】 路面表示の設置 【学校・地域】済 大雨時の堰の開放		2020年度完了予定
2	蔵王	左側の学校の通用門に対し、定められた横断歩道がなく、車の通行量もある中、児童がばらばらに横断している。車がスピードを出して通行して危険である。	【学校・地域】 見守り指導	○	
3	蔵王	雨が降るたびに、小学校から流れてくる運動場の砂が側溝に溜まり、水があふれ出る。	【学校・地域】 砂の掻き出し	○	
4	蔵王	・坂道を下る車がスピードを出して危険である。 ・駐車している車があり、通行時に危ない。	【市】 路面表示の設置		2020年度完了予定
5	蔵王	182号線から曲がる車が、児童が横断歩道を横断中にもかかわらず、止まらずに横切ることがあり危険である。		/	実施不能

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	蔵王	通勤時は交通量が多く、車がスピードを出してくる。T字路の左側道路は時間帯により進入禁止であるが、違反している車もある。	【市】 路面表示の設置		2020年度完了予定
7	蔵王	道幅が狭いため、交差点で車が歩行者に寄ってきて危険である。	【市】 外側線の設置	○	
8	蔵王	交通量が多く、車がスピードを出してくる。東西の道がカーブしているので、見通しがやや悪い。	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 舗装補修 路面表示の設置	○	
9	蔵王	信号機のある交差点だが、交通量が多いため横断時に危険を感じている。また信号待ちをしている時に、歩道を走ってくる自転車と生き交じって危険である。	【警察】 歩行者用信号機の新設または移設		【警察】 公安委員会へ上申中
10	蔵王	横断歩道がない交差点を横断しているため、危険である。	【学校・地域】 通学路の変更	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
11	蔵王	道路横が崖になっており、転落の危険がある。	【市】 外側線の設置 【学校・地域】 登下校指導	○	
12	蔵王	通勤時に交通量が多いが、見通しが悪い細い道で危険である。	【市】 路面表示の設置	○	
13	蔵王	水路(W:87cm, H:177cm, 両方とも最大値)にガードパイプがないため、転落の危険がある。	【市】 ラバーポールの設置	○	
14	蔵王	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点左側から通行する児童の姿が、家の塀にさえぎられて見えない。</li> <li>・路上の「止まれ」の文字が消えかかっている。</li> </ul>	【警察】済 「止まれ」表示の更新 【市】 交差点マークの設置	○	



# 蔵王小学校

