


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	高島	交通量が多く、車のスピードが出ているため、コーナーを曲がる時に危険を感じる。 (3月下旬、児童が登校中に車が曲がり切れず民家に突っ込んだ。)		/	経過観察
2	高島	西門へ続く通学路の路側帯の白線が消えかけているため、車が通ったに危険を感じる。	【市】 外側線の引き直し 【学校・地域】済 登下校指導	○	
3	高島	道路の点線が消えかけているため、歩道橋を通過して通学する際に危険を感じる。	【警察】済 速度制限標識の新設→済 中央線の抹消→不要 【市】 外側線の引き直し		
4	高島	歩道橋を通る時に、道路の柵がないため危険を感じる。	【市】 ポストコーンの設置	○	
5	高島	極端に道が狭いが、転落防止の対策がない場所。	【市】 黄色の外側線を設置	○	

高島小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

