


## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	津之郷	道が狭く、両側が溝になっており、転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	/	地元協議の結果、対応困難となった。
2	津之郷	交通量が多く、横断が困難。		/	対応済みのため、経過観察
3	津之郷	道路が狭く、両端が水路で転落の危険性がある。 また、車両の通行量も多い。	【市】 路側帯カラー化 路面標示の設置 ラバーポールの設置	○	



# 津之郷小学校

凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線



縮尺 1 : 10000  
100 50 0 100 200 300 400 500