

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	鞆	福山市内に向かう道のため、交通量が多い。カーブミラーもなく、通学路と分かる看板もないため、車から児童が見えない。通学時に危険を感じる。	【市】 2面ミラーの設置 【学校・地域】 ストップマーク設置	○	
2	鞆	横断歩道が消えかけている。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
3	鞆	停止線を越えて停車している車があり、対向車が来ると歩行者のスペースが無い。	【市】 区画線(外側線)		市道 鞆89号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続。 道幅が狭いため困難
4	鞆	福山市内に向かう道の為、交通量が多い。	【県】 関連路線の整備(バイパス[山側トンネル])による交通量の減少 関連路線の整備(無電柱化)による交通量の減少	○	関連路線:主要地方道鞆松永線 (バイパス[山側トンネル]・無電柱化)

鞆小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

