

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	長浜	交通量が多く、点滅信号はあるが効果がなく、横断時に危険である。	【警察】 一時停止線の新設 点滅信号機撤去 【市】 路面表示の設置 交差点クロスマークの設置 一時停止線の強調		【警察】 点滅信号の撤去の地域了解を得た段階で対策を実施(学校から地域へ伝達済)
2	長浜	通学の時間帯に迂回路としてスピードを上げて通行する車が多く、通行時の危険が多い。	【市】 外側線、交差点マークの設置 【学校・地域】 通学路看板設置	○	
3	長浜	交通量(バス道にもなっている)が多く、歩道は狭いため、危険を感じる。	【市】 路側帯カラー化 【学校・地域】 通学路看板設置	○	

長浜小学校

