

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	西	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SIC(スマートインターチェンジ)の開通もあり, 朝夕の通学時間帯に抜け道として多くの車がスピードを出して通っている。</li> <li>・学校近くで道路を横断する必要があるが, 横断歩道の道路標示のみ(薄れている部分あり)であり, 車が止まってくれることは少ない。「徐行」などの道路標示が必要である。</li> </ul>	<p>【市】 外側線の引き直し</p>	○	
2	西	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路がクランクとなっているため自動車・自転車・歩行者等が対面する相手を見通すことができず, 大変危険である。</li> <li>・危険であることを事前に知らせるため, 「徐行」などの道路標示が必要である。</li> <li>・なお, 町内会から市役所に向けて, 既に要望を伝達済みである。</li> </ul>	<p>【市】 路面標示, 外側線の設置</p>	○	2018年度対策実施済



# 西小学校

