

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	御野	転落の恐れ	【市】 転落防止柵	○	
2	御野	フェンスの転倒の恐れ	【県】 フェンス撤去	○	
3	御野	転落の恐れ(高低差1m以上)	【県】 転落防止柵	○	
4	御野	転落の恐れ	【市】 転落防止柵	○	
5	御野	砂利のため、穴ぼこにて転倒の恐れ	【市】 舗装補修	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	御野	工場・倉庫があったが今はなくなって、下まで1.5mあり転落防止柵がない 現場の地図添付	【市】 転落防止柵		
7	御野	水路に転落防止柵がない(深さ1.2m)	【市】 転落防止柵	○	
8	御野	水路に転落防止柵がない(1.1m)	【市】 転落防止柵	○	
9	御野	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる	【市】 路面標示		
10	御野	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる	【市】 路面標示		
11	御野	水路の幅が広く、深い為、危険(2m30×深さ1600cm)	【県】 転落防止柵		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
12	御野	通学路の舗装が凸凹で、水たまりができ危険	【市】 舗装補修		
13	御野	水路にガードレールがなく、危険	【市】 転落防止柵またはガードレール	○	
14	御野	通学路の片側が段差1～2mあり転落の恐れあり	【市】 転落防止柵	○	
15	御野	道路と側溝との差が1.5mとなったため(313バイパスのため、市道が高くなった)	【市】 転落防止柵 【学校・地域】 登下校指導	○	
16	御野	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
17	御野	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
18	御野	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
19	御野	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
20	御野	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	

# 御野小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

