



# 霞小学校



## 凡 例

	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
霞	1	2020	歩行者側からも車の運転手側からも見通しが悪く、事故を起こす危険性がある。(自転車と自動車の接触事故多発箇所)	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
霞	2	2020	車通りが多い上、横断歩道が薄くなっており、横断するのに危険である。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
霞	3	2020	点字ブロックがはがれていて、滑りやすく危険である。	対策可	【警察】 横断歩道(停止線)の引き直し 【市】 点字ブロックの修復	点検内容がすべて対応完了	