


新涯小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
新涯	1	2020	歩道の表示が分かりにくい。歩道が狭い。	対策可	【警察】 横断歩道等の引き直し 【市】 外側線・グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
新涯	2	2020	通学路が狭い。	対策可	【学校・地域】 見守り指導の実施	点検内容がすべて対応完了	生活道路対策エリアであり、現在 も対策を実施中 【学校・地域】 見守り指導は適宜実施中
新涯	3	2020	登下校時、車の量が多く四つ角での事故が多い。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復 【市】 路面標示(横断児童あり)の設置 (東西) 路面標示(止まれ)の強調標示	点検内容がすべて対応完了	
新涯	4	2020	交通量が多い中、多くの児童が登下校を行う。路面 の状態や通学路であることが分かりにくい。	検討中	【県】 対策案を検討する 【警察】 対応完了 歩行者用信号機の時間延長 (信号周期の改善)	対応中	
新涯	5	2020	交通量が多く、児童の登下校時に危険。	対策可	【市】 路面標示(減速)の設置(南北)	点検内容がすべて対応完了	
新涯	6	2020	通学路が狭く、側溝が危険。	対策可	【学校・地域】 見守り指導の実施	点検内容がすべて対応完了	生活道路対策エリアであり、現在 も対策を実施中 【学校・地域】 見守り指導は適宜実施中

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
新涯	7	2018	雨の日に歩道に水たまりがたくさんでき、登下校の児童が歩きにくい。	対策可	【市】 舗装補修の実施(部分的)	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号3] 舗装費で対応
新涯	8	2021	既に一時停止規制やゼブラマーク、交差点内の十字マークや「交差点注意」の路面標示も設置してある交差点だが、学区内でも交通事故の多い場所になっている。	対策可	【警察】 横断歩道の設置	点検内容がすべて対応完了	