



瀬戸小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
瀬戸	1	2020	雑草があるため、雨や霧の季節に靴が濡れる。(舗装を要望) 石井平橋から西側橋(名称不明)までの土手の区間約150メートルを、幅1メートルで舗装を希望。現在は、白川さんが草刈りをしている。	検討中	河川整備について、市と地域が協力して県へ要望を挙げていく	未対応	学校・地域が検討した結果、通学路の変更は困難
瀬戸	2	2020	横断歩道の線が薄くなっている。(塗装補修を要望。) 片山橋、高浦橋、石井平橋の西側の橋近くの横断歩道計3か所。	対策可	【警察】一部対応完了 横断歩道の引き直し 【市】 舗装補修の実施	対応中	【警察】 高浦橋の横断歩道については完了。その他については、市の対応が完了後、引き直し予定。
瀬戸	3	2020	道路幅が狭く危険。(拡幅を要望) 福田医院東側の道路。	対策可	【市】 改良計画案を作成予定	対応中	工事中の通行制限や工事車両の出入り、工事に伴う作業音、土地の提供等、生活環境への影響を踏まえたうえで、土木常設員が意見を取りまとめる。私有地が含まれているため、まずは地域から市へ要望書を提出する。 →歩道新設の道路改良要望が提出されたことに伴い、対応中。
瀬戸	4	2020	大型ダンプが通行して危険。(通行禁止措置要望) 志渡沢歯科西側道路。	検討中	警察が大型車の出入り等を調査する	対応中	警察により、出入り調査を実施した結果、通行規制等の対策は望ましくない。 →現在、学校・地域からの意見集約結果を待っている。
瀬戸	5	2020	交差点横断が危険。(点滅信号等要望) コーポラス丸登前交差点。	対策可	【学校・地域】 見守り指導	点検内容がすべて対応完了	【学校・地域】 見守り指導は常時実施中だが、毎日見守りボランティアがいる訳ではないので、学校から地域へボランティアの募集等働きかけを行っている。
瀬戸	6	2020	児童が転落する危険がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
瀬戸	7	2020	横断歩道の設置が必要と思われる。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置(学校に向 かって左側) 【警察】対応完了 横断歩道の設置	対応中	横断歩道の設置の可否を警察 が検討し、待避所の確保等、必 要に応じて市と連携を図る。
瀬戸	8	2020	道路上の白線が消えている。	対策可	【市】 外側線の位置変更	対応中	切れている外側線は、学校近く まで設置済み
瀬戸	9	2020	垂直な壁が50m程度あるが、所々にヒビがあり、通 行時に滑落の危険がある。	検討中	市が道路と壁の境目を確認し、 対策案を検討する	未対応	
瀬戸	10	2020	車の行き交いもあり、児童の横断時危険である。 (カーブミラーもしくは一時停止線、徐行標示が望ま しい。)	対策可	【市】 交差点マークの設置	点検内容がすべて対応完了	
瀬戸	11	2020	児童の転落の恐れがあり、危険。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	対応中	
瀬戸	12	2020	児童の転落の恐れがあり、危険。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	
瀬戸	13	2018	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	対策可	【市】 交差点改良	対応中	2014年度(平成26年度)からの継 続[2018点検箇所番号1] 市道 佐波瀬戸幹線 交差点改良について地元調整中