




藤江小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
藤江	1	2020	水路に転落の危険がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置(溝が深い箇所のみ)	点検内容がすべて対応完了	
藤江	2	2018	水路に転落の恐れがある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置 舗装補修の実施(法面)	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号3]