




幕山小学校



凡例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
幕山	1	2020	交通量が多く、横断の際に危険を感じる。道路の「止まれ」の白線が消えている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
幕山	2	2020	交通量が多く、横断の際に危険を感じる。道路の「止まれ」の白線が消えている。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
幕山	3	2018	転落の危険がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号2]