


松永小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
松永	1	2020	道路から川沿い道路へ移動するときに、のり面が滑る。階段、並びに手すりを設置してほしい。	対策不可	【県・市】 構造上、階段の設置等は不可	点検内容がすべて対応完了	備南自動車学校前の信号機設置を、地域から警察へ要望済み(2021年3月)
松永	2	2020	スカイコーポ前の三叉路に、横断歩道(または点線)を設置してほしい。	対策可	【市】 ドット線の設置 【学校・地域】 ストップマークの設置	点検内容がすべて対応完了	
松永	3	2020	エブリイの東入口の北側には歩道がある。南側にも歩道を設置・拡張してほしい。本来であれば、この道を通学路として指定したいが、歩道がないため、現在は遠回りをして通学している現状がある。	対策可	【警察】 停止線の撤去と横断歩道の設置 横断歩道の引き直し 【学校・地域】 通学路の変更(横断歩道への対策実施後)	点検内容がすべて対応完了	【学校】通学路の変更は、エネオスに信号機設置予定なども含めて、今後の状況に応じて通学路の変更を考えていきたい。
松永	4	2020	石でできたとても古そうな橋です。橋脚が細く、斜めになっており、ヒビも入って危険です。	検討中	【市】 橋の安全性を確かめる方法等を検討する	未対応	安全性を担保できない橋であれば、市が路面標示を行ったうえで、通学路を変更する
松永	5	2020	横断歩道はあるが、交通量が多い上、停止する車が少なく危険である。また、東から出てくる車に対して、一時停止線が薄くなっているため、引き直しを希望。	対策可	【警察】 横断歩道等の引き直し 【市】 路面標示(歩行者注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	
松永	6	2018	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。信号機がないため、横断が困難。	対策可	【市】 水路への蓋掛け 歩道の延長 中央線の再設置 照明灯の設置	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号1] 南今津松永幹線

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
松永	7	2018	交通量が多い。	対策可	【市】 道路改良	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号2] 道路改良は南松永幹線完了後に着手