


# 緑丘小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
緑丘	1	2020	交通量が多く、児童が横断の際に危険を感じる。	対策可	【市】 外側線(両側)・転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	転落防止柵は設置済み 【警察】 渋滞を招き、より危険な状況になるため、信号機の設置は困難
緑丘	2	2020	交差点とカーブのある見通しの悪い狭い道路で、交通量も多いため、児童が対向車を避ける際に接触したり、用水路に転落したりする恐れがある。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 路面標示(横断児童あり)・外側線の設置 ガードレール・転落防止柵(チェーン付き)の設置	点検内容がすべて対応完了	2021年4月22日 道路整備課と学校・地域で対策内容を確認し、関係者からの同意を取得した。
緑丘	3	2020	複雑な交差点で見通しが悪いにも関わらず、スピードを出して走行している車が多い。	検討中	学校・地域で、通学路の変更を含めて再検討する	未対応	横断歩道設置を希望する場合は、地域の意見を集約したうえで、地域から警察に要望する
緑丘	4	2020	多くの登校班が通る通学路。交通量も多い場所で、グレーチングが歪んで落ちかかっている箇所があり危険。	対策可	【市】 カラーコーンの設置	点検内容がすべて対応完了	洗車場(現在廃止)の所有者が不明のため、市による補修等の実施は困難