


山手小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
山手	1	2020	見通しの悪い十字路で危険。 交差点マーク(+)を希望。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復 【市】 路面標示(横断児童あり)・交差点マークの設置	点検内容がすべて対応完了	
山手	2	2020	雨の日に階段が滑り危険。 手すりの設置を希望。	対策可	【市】 手摺りの設置(下流側)	点検内容がすべて対応完了	
山手	3	2020	雨の日に階段が滑り危険。 手すりの設置を希望。	対策可	【市】 手摺りの設置(通学路変更後)	対応中	南北の階段(2箇所)に設置する