


学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
網引	1	2021	外側線が消えていて、車道との区別がつきにくい。	対策可	【市】 外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
網引	2	2021	通勤時間と重なり、スピードを出す車が多い。	対策可	【市】 路面標示の設置	点検内容がすべて対応完了	
網引	3	2021	登下校の時間帯、スピードが出ている車も多い。 通学路である表示や標識もない。	対策可	【市】 路面標示の設置	点検内容がすべて対応完了	必要であれば、学校が標示看板 (通学路)を設置する
網引	4	2021	見通しが悪く、常に危険。通学路であることをもっとア ピールしてほしい。	対策可	【市】 路面標示の設置	点検内容がすべて対応完了	
網引	5	2021	直線道路で通学時交通量が多くスピードを出すので危 険。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
網引	6	2021	変形交差点で児童も車両も危険。	対策可	【県】 路面標示、外側線の引き直し 車道分離標(ラバーポール)の設置	点検内容がすべて対応完了	
網引	7	2021	直線道路で通学時交通量が多くスピードを出すので危 険。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 一時停止規制の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
網引	8	2021	スピードを出す車が多い。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施(暫定対策)	点検内容がすべて対応完了	【県】 決定していた対策(歩道の設置) は、引き続き取り組んでいく

網引小学校 (1)



網引小学校 (2)

