

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
内海	1	2021	双方向2か所, 幅1mほど防止柵が無く, 児童が入り江に 転落する危険がある。	対策可	【県】 蛍光テープによる注意喚起 【市】 水路への蓋掛け 転落防止柵(フェンス)の延伸	点検内容がすべて対応完了	県(道路)と市(河川)の管理区域 の境界

内海小学校

