

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
駅家	1	2021	道幅が狭い上に溝がある。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置(複数年対応)	点検内容がすべて対応完了	長い区間になるため、地域の合 意形成ができた箇所から順次着 手(複数年対応)

駅家小学校

