

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
桜丘	1	2021	道幅が狭く、特に登校時の交通量が多い。横断時に危険を感じる。	対策可	【警察】 横断歩道の移設	点検内容がすべて対応完了	横断歩道の新設は対応困難
桜丘	2	2021	道幅の狭さと、登校時の交通量が多い。	対策可	【市】 路面標示(減速)の設置	点検内容がすべて対応完了	【警察】 一方通行規制の設置について、 近隣住民の聞き取りを行う →一方通行にすることによる他 への影響が大きいため、住民総 意は困難
桜丘	3	2021	歩道が狭く、交通量も多い。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施(暫定対策)	点検内容がすべて対応完了	(都)津之郷奈良津線 【市】 決定していた対策(改築対応(バ イパス整備等))は、引き続き取 り組んでいく

桜丘小学校

