

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
常石	1	2021	土砂が崩れたままで、ブルーシートがしてあったが、ブルーシートも一緒にまた崩れている。以前は道がふさが るほど、土砂が崩れてしばらく通学路として使えなかった 場所である。このままだといつまた崩れてくるか分からな い。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	
常石	2	2021	横断歩道の表示が消えかかるとともに、ミラーも劣化して おり、見えにくくなっている。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 カーブミラーの交換	点検内容がすべて対応完了	

# 常石小学校

