



学校名	位置 図番号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
多治米	1	2021	通過する車の速度が速く、土手から降りてきた車の交通 量が多い交差点で危険である。	対策可	【市】 路面標示(児童注意・交差点マーク)の設置	点検内容がすべて対応完了	
多治米	2	2021	通過する車の速度が速く、土手から降りてきた車の交通 量が多い交差点で危険である。	対策可	【市】 路面標示(児童注意・交差点マーク)の設置	点検内容がすべて対応完了	
多治米	3	2021	通過する車の速度が速く、土手から降りてきた車の交通 量が多い交差点で危険である。	対策可	【市】 路面標示(減速)の引き直し 【学校・地域】 標示看板(通学路)の設置	点検内容がすべて対応完了	
多治米	4	2021	見通しが悪いため、危険と感じる。	対策可	【警察】 一時停止規制の引き直し 【市】 路面標示(交差点マーク)の設置	点検内容がすべて対応完了	
多治米	5	2021	交通量が多く、横断時に危険なため。	対策可	【市】 区画線(擬似停止線)の設置	点検内容がすべて対応完了	
多治米	6	2021	停止線と表示が消えており、危険を感じる。	対策可	【市】 区画線(破線)の引き直し	点検内容がすべて対応完了	

多治米小学校 (1)



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



多治米小学校 (2)

