

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
深津	1	2021	フェンスや鉄板等がないため、子供がよく転落する。	対策不可	【市】 転落防止柵を設置済みのため、追加対策は実施困難	対策実施困難	
深津	2	2021	道幅が狭いが、交通量が多く危険を感じる。	対策不可	【市】 通学路外のため、対策は実施困難	対策実施困難	宅地の出入り口になるため、ポ ストコーンの設置は不可

深津小学校

