

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
柳津	1	2021	1m程度の幅の溝にふたがなく、周囲も草が茂っており、道幅も狭いため、児童が落ちやすい。	対策可	【市】 転落防止柵(曲柱)の設置 →水路整備	点検内容がすべて対応完了	
柳津	2	2021	以前にあった家に渡されている橋が老朽化しており、児童が通ると破損、川への転落の可能性がある。	対策可	【学校・地域】 土地所有者への声掛け	点検内容がすべて対応完了	土地所有者との話が進展しない場合は、河川管理者(県)と要相談 声掛けは実施済。ただし、所有者が使用しているため、依頼にとどまった。
柳津	3	2021	道路路とそばの川との間が、人がつまずきやすい。	対策可	【市】 路肩整備 (外側線の拡幅について検討する)	点検内容がすべて対応完了	
柳津	4	2021	狭い側溝に落ちてしまうことがあり危険。	対策可	【市】 ラバーポールを設置(3本)	点検内容がすべて対応完了	
柳津	5	2021	側溝のグレーチングが壊れているため、つまずく危険性がある。	対策不可	県が、改築対応(バイパス整備等)の経過を踏まえ、対策内容を検討する	点検内容がすべて対応完了	経過観察・保留

# 柳津小学校

