


学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
山手	1	2021	通過交通で速度を落とさない車が多く、横断時に危険を感じる。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 速度規制標示の引き直し 【市】 横断歩道のカラー化 グリーンベルトの設置(北側) 外側線の拡幅(南北) 路面標示(児童注意)の設置(東西)	点検内容がすべて対応完了	
山手	2	2021	通過交通で速度を落とさない車が多く、児童の安全を確保するため。	対策可	【警察】 速度規制標示の新設 【市】 横断歩道のカラー化	点検内容がすべて対応完了	
山手	3	2021	通過交通で速度を落とさない車が多く、危険を感じる。	対策可	【市】 横断歩道のカラー化	点検内容がすべて対応完了	横断歩道と外側線の引き直しは、舗装補修工事の復旧対応 【警察】 一時停止規制の新設を県警本部に申請したが、却下されたため設置不可
山手	4	2021	通過交通で速度を落とさない車が多く、危険を感じる。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 速度規制標示の引き直し 【市】 横断歩道のカラー化(北側)	点検内容がすべて対応完了	

# 山手小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)

