


# 春日小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
春日小	1	2022	<p>高速道路の上に架けられている「えびす橋」は、春日小より東方面にある地域の通学路となっており、約150人の児童が通行している。</p> <p>「えびす橋」は高速道路側道や379号線への抜け道となっており、朝夕は車の通行量が多い。</p> <p>「えびす橋」には歩道がなく、外側線のみである。外側線と橋の側面の幅は狭く、外側線も消えかかっているため、危険である。</p>	<p>【市】 外側線の引き直し ラバーポールの設置</p>	全て対応完了	
春日小	2	2022	<p>春日池地域の交差点。</p> <p>春日池南側の市道から側道へは、379号線への抜け道となっているため、朝夕は車の通行量が多い。</p> <p>道幅が広いため、車のスピードが落ちず、過去何度か交通事故が起きている。</p> <p>又、歩道が途切れているため、児童は停止線や横断歩道がない道を横切って登校している。</p> <p>春日池地域からも対策の要望が出ている。</p>	<p>【学校・地域】 ストップマーク設置 児童生徒への交通安全教育の実施（対策完了）</p>	一部対応完了	
春日小	3	2022	<p>379号線上で、この箇所より南側にあるカーブについては、歩道のカラー舗装化、道路標識等の対策がなされている。</p> <p>しかし、本箇所については、外側線が薄くなっているため、ドライバーへの注意喚起が不十分で、危険である。</p>	<p>【県】 区画線及び警戒標識設置</p>	全て対応完了	
春日小	4	2022	<p>高速道路の上に架けられている「まつまえ橋」は、春日小より南方面にある地域の通学路となっており、約150人の児童が通行している。</p> <p>「まつまえ橋」は、高速道路側道や379号線への抜け道となっており、朝夕は車の通行量が多い。</p> <p>「まつまえ橋」と高速道路南側の側道との交差点には横断歩道があるが、ほとんど消えている。</p> <p>また、車道の停止線もほとんど消えているため、危険である。</p>	<p>【警察】 横断歩道の引き直し</p>	全て対応完了	