



熊野小学校(1)



熊野小学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容／できない理由	対策状況ステータス	備考
熊野小	1	2022	車等が、制限速度以上のスピードを出して往来している、信号のない道路である。 その道路を横断する場所に横断歩道がないため、とても危険である。	【警察】 横断歩道の新設 →付近にカーブがあるため、設置は困難 【市】 路面標示の設置 路面標示の修復	対策内容決定	【警察】 横断歩道の新設は対策実施困難
熊野小	2	2023	道幅が狭く、道の両側が崩れかかっており、誤って溝に転落する恐れがある。	【市】 水路への蓋掛け	対策内容決定	