


# 幕山小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容／できない理由	対策状況ステータス	備考
幕山小	1	2022	児童の登校時、交差点の交通量が非常に多く、危険。	【警察】 規制標示（止まれ）の修復	全て対応完了	
幕山小	2	2022	大門方面から幕山台方面への交通量が、7時半から8時頃に多く、車のスピードも出ているため、横断時に危険。	【警察】 規制標示修復 (ひし形マーク、T字路の歩道と停止線)	全て対応完了	