


# 松永小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
松永小	1	2022	校区外から登校している児童が、横断歩道のない道路を横切るしか方法がない。（自動車学校前の交差点には横断歩道があるが、そこまで行く道中に歩道（路側帯）がない）	【市】対応中 歩行者注意・交差点マークの路面標示 【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施（対策完了） 通学路の変更検討（対策中）	一部対応完了	
松永小	2	2022	抜け道として交通量が増える中、店舗前の交差点の横断歩道が、2箇所消えている。	【警察】 横断歩道の引き直し	全て対応完了	
松永小	3	2022	交通量が増える中、会社前交差点の横断歩道が消えかけている。	【警察】 横断歩道の引き直し	全て対応完了	
松永小	4	2022	正門前5m前まで、路側帯のカラー塗装がされているが、そこから広がって正門に入って来る。道幅が狭く、職員や保護者、業者の車が注意して運転しているが、とても危険な状況にある。正門まで、カラー塗装を延長してほしい。	【市】対応中 グリーンベルトのみ延伸できるか検討する 【学校・地域】対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	一部対応完了	
松永小	5	2022	雨の日、道路端の排水ができておらず、道に大きな水たまりができる。 水たまりを避けて通るため、大変危険である。	【市】 路面等舗装補修（水溜まり対策）	対策内容決定	
松永小	6	2022	南松永郵便局の前を走る南北の道路を、通学路として通っている。 しかし、少し南に行ったところで、路側線がなくなっているの、引いてほしい。	【市】 外側線の新設	全て対応完了	