



曙小学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



縮尺 1 : 5359



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
曙小	1	2022	道が狭く、車の巻き込みの危険性が高い。	【市】 ラバーポールの設置	対策内容決定	
曙小	2	2022	道が狭く、車の巻き込みの危険性が高い。	【市】 ラバーポールの設置	対策内容決定	
曙小	3	2022	道が狭く、車の巻き込みの危険性が高い。	【県】 ラバーポールの設置	対策内容決定	【県】 自転車横断帯の扱いを踏まえ歩車道境界ブロックの補修と併せて検討する
曙小	4	2022	道が狭く、児童と車との距離が近くて危ない。	【市】 グリーンベルトの設置 【学校・地域】対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	一部対応完了	
曙小	5	2022	曲がり角で、対向車から歩行者が見えづらいので危ない。	【市】 ラバーポールの設置 【学校・地域】対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	一部対応完了	
曙小	6	2022	スピードを上げて通行する車両が、とても多く危険。	【警察】 取締りの実施	全て対応完了	【警察】 パトロールの実施