


城北中学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 3025
 20 50 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
城北中	1	2022	朝の通勤、通学の時間帯に、南北両方向ともに車、自転車、歩行者の通行量が多く、片方にしか歩道が付いていないため、大変混雑する。 さらに雨天時には、傘を差した小学生と、合羽を着て自転車に乗った中学生が、広くない歩道ですれ違うリスクはかなり高いと考え、早急な対策を望む。 (本校前の道路)	【警察】対応完了 規制標示の修復 【市】 横断歩道のカラー化 路面標示の強調（白枠）	一部対応完了	【学校・地域】 2023/5/22随時点検を踏まえて、城北中北門を開放する取組みを試行したが、期待したような安全対策効果が得られなかった