



城西中学校(1)




凡 例

	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



城西中学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
城西中	1	2022	街灯がないため、冬の17：20頃は暗い。 下校中の生徒が車や歩行者から見えにくいため、衝突しそうになって危険。	【学校・地域】 防犯灯の設置検討	対応中	学校とPTAとで、設置に向けた協議中
城西中	2	2022	自転車道の転落防止柵の老朽化が進み、整備が必要。	【市】 転落防止柵の整備	対策内容決定	