



# 大門中学校



凡 例	
<span style="color: red;">●</span> <span style="color: red;">—</span>	小学校の点検・対策箇所
<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: blue;">—</span>	中学校の点検・対策箇所
<span style="color: orange;">—</span>	小学校区の境界
<span style="color: green;">—</span>	通学路(小学校)
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	小学校
<span style="color: red;">●</span>	中学校
<span style="color: blue;">- - -</span>	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
大門中	1	2023	信号のない交差点であり、車の行き来が頻繁で横断時危険である。	【市】 路面標示の設置	対策内容決定	2023年度随時点検